

FICHE REX N°

ACCIDENT INCIDENT

BILAN DE L'ÉVÈNEMENT

		€
<input type="checkbox"/> Soins	<input type="checkbox"/> Dégâts superficiels mais localisés	<input type="checkbox"/> < 10K€
<input type="checkbox"/> ASA ou faible Exposition	<input type="checkbox"/> Dégâts superficiels et étendus	<input type="checkbox"/> 10-50K€
<input checked="" type="checkbox"/> AAA ou forte exposition	<input type="checkbox"/> Dégâts importants mais localisés	<input type="checkbox"/> 50-100K€
<input type="checkbox"/> Décès	<input type="checkbox"/> Dégâts importants et étendus	<input type="checkbox"/> > 100K€

L'évènement ?

Titre du REX

Quand ? Où ?

ANNEE, MOIS

France : Dépt - Etranger : Pays

Quelle tâche ?

Forage, excavations, manipulation de produits, etc.

Les faits ?

Lors de la réalisation d'un sondage à l'aide de la MRZB : Pincement du pouce gauche entre la gouge et le mât de la sondeuse. Le pincement est lié à un mouvement violent de la gouge (que le technicien tenait avec sa main gauche) vers le mât lors la remontée mécanique de la gouge suite à un refus.

Suite à ce premier choc, le technicien a frappé violemment le bouton d'arrêt d'urgence de la MRZB et s'est blessé la main droite.

Description factuelle du contexte de survenue de l'évènement / Analyse des causes (Eléments personnels, Formation / Connaissances, Organisation / Management, Sous-traitants, Conception / Modification, Maintenance, Achats / Réception, Outils / Equipements, Management de la sécurité, Communication), points critiques

Quelles images?

Joindre un schéma, des images...

Conséquences immédiates ?

Accident avec arrêt de travail
Fracture du pouce de la main gauche et fracture du métacarpe de la main droite.

Humaines, Organisationnelles, Techniques

Conséquences potentielles ?

Humaines, Organisationnelles, Techniques

Comment l'évènement a été géré?

- 2 réunions d'analyse des causes (DGD, resp. HSE, CHSCT, resp. dépt Travaux, resp. antenne IdF, resp. unité technique).
- Mails internes, conversations téléphoniques avec la victime et le témoin indirect.
- Compte-rendu d'incident, arbre des causes.

Expliciter quelles ont été les réactions des différents acteurs présents pour gérer la crise, premières décisions et mesures prises...

Quelles améliorations?

Humaines

Organisationnelles

Techniques

- Vérification du jeu glissière marteau/chaîne pour correction pour les 2 MRZB
- Rappel des consignes aux techniciens concernant la position des mains lors d'opération de sondage/forage (pas entre le mât et la gouge même en cas de blocage de gouge + autres situations dangereuses)
- Diffusion des consignes suivantes :

Au démarrage du sondage :

- un 2^{ème} opérateur doit vérifier l'alignement vertical gouge // mât
- utilisation exclusive d'une gouge d'1 mètre pour débiter le sondage
- Etude de la faisabilité d'un système de protection physique autour du mât de la machine
- Vérifier si percement partiel de la dalle béton
- Arrêt d'urgence : étude des options suivantes auprès du constructeur :
 - déplacement du bouton d'arrêt d'urgence ou ajout d'un bouton supplémentaire
 - ajout d'un système type fil d'arrêt d'urgence