

FICHE REX N°

ACCIDENT

INCIDENT

L'évènement ?

Accident de travail avec arrêt suite à la manipulation d'un regard métallique dans le cadre de prélèvements d'eau souterraine

Titre du REX

Quand ?

2024, 02
ANNEE, MOIS

Où ?

42, Loire
France : Dépt – Etranger : Pays

Quelle tâche ?

Prélèvement de piézomètres dont un accessible sous une lourde plaque métallique

Forage, excavations, manipulation de produits, etc.

Les faits ?

Pour réaliser les prélèvements de certains piézomètres de ce chantier, il faut lever un regard métallique en fonte. L'intervention est réalisée régulièrement depuis plusieurs années par l'opérateur OP. Pour cette intervention, OP a emprunté un véhicule de pool car son véhicule de service était au garage. En préparant le chantier, OP a oublié son pied de biche qu'il utilise à chaque fois lors de cette intervention pour soulever les plaques. Pour soulever ledit tampon, il a utilisé la barre de fer du cric du véhicule. Or, le regard est particulièrement lourd et des graviers sont présents au niveau du joint. En utilisant la barre de fer, le tampon articulé a glissé de l'encoche et la plaque est retombée sur le doigt de OP. OP portait des gants de protection contre les risques mécaniques (en très bon état) de type Ninja ICE.

En retombant, la plaque a fracturé le bout du majeur de la main gauche de OP (fracture ouverte).

OP a appelé le SAMU (15) afin d'être pris en charge, ainsi que son N+1. Il s'est ensuite posé dans son véhicule afin d'éviter un malaise (il est formé/habilité SST). Il était seul au niveau de l'accès de livraison mais pas en travailleur isolé. Les secours l'ont trouvé facilement. Il a d'abord été amené à la clinique la plus proche, puis il a ensuite été rapatrié par les pompiers au Médipôle à Villeurbanne (69) pour être opéré en urgence opération d'urgence (opération vers 13h45).

Description factuelle du contexte de survenue de l'évènement / Analyse des causes (Eléments personnels, Formation / Connaissances, Organisation / Management, Sous-traitants, Conception / Modification, Maintenance, Achats / Réception, Outils / Equipements, Management de la sécurité, Communication), points critiques

Quelles images ?



Exemple de tampon métallique articulé



Gants de protection portés le jour de l'accident

Conséquences immédiates ?

Arrêt de l'intervention
Fracture ouverte au niveau de la dernière phalange du majeur gauche (articulation non touchée), opération en urgence avec mise en place d'une broche (7 points de suture), 6 semaines d'AT

Humaines, Organisationnelles, Techniques

Conséquences potentielles ?

Perte du bout du majeur gauche avec perte totale de la sensibilité du doigt

Humaines, Organisationnelles, Techniques

Comment

OP a appelé le SAMU (15) afin d'être pris en charge, ainsi que son N+1. Il s'est ensuite posé dans son véhicule afin

BILAN DE L'EVENEMENT

<input type="checkbox"/>	Soins	<input type="checkbox"/>	Dégâts superficiels mais localisés	<input type="checkbox"/>	< 10K€
<input type="checkbox"/>	ASA ou faible Exposition	<input type="checkbox"/>	Dégâts superficiels et étendus	<input type="checkbox"/>	10-50K€
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA ou forte exposition	<input type="checkbox"/>	Dégâts importants mais localisés	<input type="checkbox"/>	50-100K€
<input type="checkbox"/>	Décès	<input type="checkbox"/>	Dégâts importants et étendus	<input type="checkbox"/>	> 100K€

l'événement a été géré?

d'éviter un malaise (il est formé/habilité SST). Il était seul au niveau de l'accès de livraison mais pas en travailleur isolé. Les secours l'ont trouvé facilement. Il a d'abord été amené à la clinique la plus proche, puis il a ensuite été rapatrié par les pompiers au Médipôle à Villeurbanne (69) pour être opéré en urgence opération d'urgence (opération vers 13h45).
Le N+1 a appelé l'Animatrice QSSE du Métier qui a remonté l'accident à l'ensemble de la hiérarchie côté Métier, la D-QSSE et la DRH.

Expliciter quelles ont été les réactions des différents acteurs présents pour gérer la crise, premières décisions et mesures prises...

Quelles améliorations?

Humaines

Alerte HSE de l'accident diffusée à tout le personnel SSP

Organisationnelles

Achat de toucons et de marteaux d'égoutier pour les équipes SSP

Techniques

Formation « Geste et posture à l'ouverture de regards »

Description synthétique des améliorations retenues, actions mises en place